

ФО-П Кушнір Олексій Михайлович
РНОКПП 3093213753
тел. (096) 996 06 33
e-mail: amkconstruct@gmail.com



**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
КУШНІР ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ**



ЗАТВЕРДЖЕНО
ФОП Кушнір О.М.

31.03. 2025 р.

ВИСНОВОК

щодо можливості доступу маломобільних груп населення до будівель та приміщень Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості", які розташовані за адресою:
м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А

Згідно з вимогами Закону України "Про освіту" (від 05.09.2017 № 2145-VIII) та Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» від 10.05.2018 №347, на замовлення Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості" на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до основних вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".

Згідно з результатами обстеження, **встановлена можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості", згідно основних норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".**

Звіт № ЕЗ-М-2025 щодо можливості доступу маломобільних груп населення переданий до Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості" у двох екземплярах.

**Провідний експерт будівельний
з технічного обстеження
будівель і споруд**
Сертифікат Серія АЕ № 004845



О.М.Кушнір

ФО-П Кушнір Олексій Михайлович
РНОКПП 3093213753
тел. (096) 996 06 33
e-mail: amkconstruct@gmail.com



**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
КУШНІР ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

ЗВІТ

**щодо можливості доступу маломобільних груп населення до
будівель та приміщень Державного навчального закладу "Одеський
центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості",
які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А**

Шифр ЕЗ-М-2025

Фізична особа-підприємець



О.М.Кушнір

**ПРОВІДНИЙ
ЕКСПЕРТ БУДІВЕЛЬНИЙ
З ТЕХНІЧНОГО
ОБСТЕЖЕННЯ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**
Сертифікат Серія АЕ № 004845



Олексій Кушнір

Одеса-2025

ЗМІСТ

ЗМІСТ 2

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ..... 3

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ОБСТЕЖЕННЯ 5

3. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ 6

4. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ..... 10

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..... 11

ДОДАТКИ 12

ДОДАТОК А. ФОТОФІКСАЦІЯ ОБ'ЄКТА ОБСТЕЖЕННЯ..... 12

ДОДАТОК Б. ДОКУМЕНТИ 29

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Візуальному та інструментальному технічному обстеженню підлягають будівлі та приміщення Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості", які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А.

Обстеження проводилося в березні 2025 року з фотофіксацією (див. Додаток А) конструкцій і елементів об'єкта обстеження, щодо забезпечення вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для маломобільних груп населення.

Відповідальний виконавець – Олексій Кушнір, провідний експерт будівельний з технічного обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) - СС1, СС2, СС3 (значні наслідки).

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури серії АЕ № 004845, виданий Всеукраїнською громадською організацією Асоціація експертів будівельної галузі 23.11.2017 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №1430 від 13.10.2022р.

Задачі даної роботи - встановити наявність або відсутність безперешкодного доступу маломобільних груп населення (МГН) до приміщень центр професійно-технічної освіти.

Мета робіт з обстеження - визначити загальну можливість безперешкодного доступу маломобільних груп населення (МГН) до приміщень будівель закладу освіти, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А.

Підстави для надання звіту

Даний звіт виконано на підставі укладеного Договору № ЕЗ-М-2025 про надання послуг від 28.03.2025 р. Замовник проведення обстеження – Державний навчальний заклад "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості".

При виконанні обстеження приміщень на предмет доступності маломобільних груп населення враховані та дотримані всі основні вимоги в необхідному обсязі зі складанням технічного звіту, наступних нормативних документів:

1. ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".

					ЕЗ-М-2025	Арк
						3
Змін.	Арк	№ документу	Підпис	Дата		

2. Постанова № 257 від 12 квітня 2017 р. "Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва".

3. ДСТУ 9273:2024 "Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість".

Згідно з основними вимогами ДБН В.2.2-40:2018 для маломобільних груп населення необхідно забезпечити:

- фізичну можливість, безпеку і зручність потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою територією, отриманням послуг;

- можливість вільного отримання інформації про об'єкт та послуги, що надаються; вільну навігацію (орієнтування) по об'єкту та прилеглою територією.

- доступність місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодність переміщення всередині будівель і споруд усіх користувачів, зокрема МГН;


- безпеку шляхів руху (у тому числі евакуаційних).

					ЕЗ-М-2025	Арк
						4
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ОБСТЕЖЕННЯ

Об'єкт обстеження – будівлі та приміщення Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості", які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А.

Місце розташування об'єкта обстеження



Об'єкт обстеження – не є пам'ятником архітектури та не знаходиться в історичному ареалі міста.

Рік побудови – не встановлено.

Призначення будівлі – нежитлова, заклад освіти.

Попередні обстеження - не проводилися, дані відсутні.

На момент обстеження проектна, робоча, виконавча та технічна документація на об'єкт обстеження - відсутня.

На момент обстеження приміщення **експлуатуються**.

Об'єкт обстеження розташований в зоні змішаної житлової забудови та громадської забудови.

Класифікація будівлі – 1263 «Будівлі закладів освіти та дослідних закладів», згідно з НК 018:2023 "Класифікатор будівель та споруд".

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документу	Підпис	Дата		5

3. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ

приміщень будівель центру професійно-технічної освіти, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А

Об'єкт обстеження знаходиться в середині житлового кварталу. Головні фасади об'єктів обстеження орієнтовані у внутрішньодворовий простір.

Державний навчальний закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості" складається з трьох корпусів. Адміністративний корпус центру освіти 3-х та 5-ти поверховий з підвальним поверхом та складною формою в плані примикає через деформаційний шов до 4-х поверхової будівлі виробничого корпусу. Будівля гуртожитку 8-ми поверхова та прямокутною формою в плані. Планувальна схема приміщень – коридорна.

Основні розміри будівельних конструкцій прийняті за вибілковими вимірами в доступних місцях.

Під час технічного обстеження об'єкта було візуально та інструментально обстежено всі доступні для огляду несучі будівельні конструкції і встановлено їх відповідність щодо доступу маломобільних груп населення.

Технічний стан відповідних конструкцій, елементів і деталей, встановлені шляхом візуально-інструментального обстеження відповідно до діючих норм і правил. В результаті обстеження встановлено, що несучі конструктивні елементи, об'єкта обстеження, знаходяться в технічному стані, що визначається, як - **"2" задовільний.**

Пішохідні шляхи руху відповідають вимогам безперешкодного пересування по ділянці до будівлі та по території установи, з урахуванням вимог п.5.1.1,5.1.2, 5.1.4...5.1.7. Шляхи поєднані з зовнішніми по відношенню до ділянки транспортними та пішохідним комунікаціями, паркувальними місцями.

На відкритій індивідуальній автостоянці біля будівлі адміністративного корпусу, на відстані 20м від входу, розташовано місце для паркування МГН, з розмірами 3,5х5м, що відповідає вимогам п 5.4.1 ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення".

Згідно з проведеним обстеженням встановлено, що доступ МГН до приміщень 1-го поверху будівель закладу освіти здійснюється за допомогою зовнішніх сходів.

					ЕЗ-М-2025	Арк
						6
Змін.	Арк	№ документу	Підпис	Дата		

Висота сходів адміністративного корпусу 420мм, розміри сходинок 400x140(h). Ширина маршу складає 4,4 м, сходинок в межах маршу однакові за формою, шириною та висотою підйому, згідно п.5.2.1.

Доступ МГН до приміщень 1-го поверху адміністративного корпусу здійснюється за допомогою обладнаного зовнішнього пандуса. Пандус влаштований в один підйом. Ширина зовнішнього пандуса - 1,2м, висота – 0,42м, а довжина – 5,2м, що забезпечує ухил 8%(1:12), який відповідає вимогам п.5.3.1. Глибина площадки – 1,75м. Пандус обладнаний двобічним огороженням з металевої круглої труби (Ø40) на висоті 0,7м та 0,9 м. Завершальні частини поручня продовжені на 0,3 м за межі пандуса та мають заокруглення, згідно вимогам п.5.2.3. По поздовжніх краях пандуса присутні бортики заввишки 0,1 м, згідно п. 6.3.2.4.

Над головних входом присутній навіс з залізобетонних несучих конструкції, згідно вимог п 5.1.11.

Доступ МГН до приміщень 1-го поверху адміністративного корпусу здійснюється через зовнішні двостулкові металопластикові двері з шириною дверного прорізу 1,7м, згідно п.6.1.5.

Вхідна група обладнана тамбуром. Глибина тамбуру складає 2,4 м, а ширина 3,3м, що відповідає вимогам п.6.1.7. ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення".

Присутні внутрішні, двомаршеві сходи, які служать для сполучення між поверхами. Висота сходів 2100мм, ширина маршу - 1200мм. Всі сходинок в межах маршу однакові за формою в плані, за шириною і висотою підйому 300x150(h). Краї сходинок не виступають за рівень підсходинок, відповідно п.5.2.1. Присутня металева огорожа сходів з металевими поручнями. Поручні сходів розташовані на висоті 0,9 м, що відповідає вимогам п.5.2.3.

Будівля обладнана двома пасажирськими та одним вантажно-пасажирським ліфтами Контакт-ліфт, які служать для доступу МГН на 2-й, 3-й, 4-й та 5-й поверхи адміністративного та виробничого корпусів. Внутрішні розміри кабіни пасажирських ліфтів складають 1,1x1,4м з шириною дверного прорізу 0,9м, вантажного ліфта – 1,1x2,1м з шириною дверного прорізу 1,2м, що відповідає вимогам п.6.3.3.2. Навпроти виходу з ліфтів на стіні вказаний номер поверху контрастною цифрою, згідно п.6.3.3.5. Кнопка виклику ліфта розміщена на висоті 1м.

					ЕЗ-М-2025	Арк
						7
Змін.	Арк	№ документу	Підпис	Дата		

На другому поверсі адміністративного корпусу присутній перепад висот 0,2м, який дублюється пандусом з ухилом 10% (1:10), ширина пандусу 1м, поручні розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м з обох боків пандусу.

Покриття підлоги приміщень - лінолеум, керамічна плитка на клейовому розчині, бетонне.

Рух МГН в приміщенні освітнього центру здійснюється по коридору, ширина якого 2,3 м, що відповідає вимогам п. 6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення".

Підходи до обладнання та меблів мають ширину 2,0м, що відповідає вимогам п. 6.2.2 ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення".

Внутрішні дверні прорізи влаштовані без порогів, шириною 0,8 та 0,9м, що відповідає вимогам п. 6.2.6 ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення".

В коридорі передбачено місце відпочинку для осіб з інвалідністю в кріслі колісному, згідно з п. 6.2.3.

Візуальна інформація номера кабінету та його призначення розташовується на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані огляду, згідно п. 6.4.3.

Об'єкт обстеження обладнаний окремим туалетом для загального користування та окремо для осіб у кріслах колісних на кожному поверсі адміністративного корпусу. Розміри приміщення становлять 1,65 х 1,8м. Двері у туалет завширшки 0,9м та відчиняються назовні, що відповідає вимогам п.11.6. На внутрішньому боці дверного полотна розташована горизонтальна ручка на висоті 1,0м. Раковина умивальника закріплена на висоті 0,8м. На вході до туалету для осіб у кріслах колісних присутня табличка з піктограмою Міжнародного символу доступності (п.11.7). У кабіні поруч з унітазом передбачений простір для розміщення крісла колісного.

Вхідна група будівлі гуртожитку обладнана зовнішніми сходами, які дублюються пандусами. Висота сходів становить 700мм, розміри сходинок 400х140(г). Ширина маршу складає 3,5 м, глибина площадки – 3м, сходинки в межах маршу однакові за формою, шириною та висотою підйому, згідно п.5.2.1.

Доступ МГН до приміщень 1-го поверху гуртожитку здійснюється за допомогою зовнішнього пандуса, шириною - 1,7м, висота – 0,7м, а довжина – 9,8м, що

					ЕЗ-М-2025	Арк
						8
Змін.	Арк	№ документу	Підпис	Дата		

забезпечує ухил 8%(1:12), який відповідає вимогам п.5.3.1. По поздовжніх краях пандуса присутні бортики заввишки 0,1 м, згідно п. 6.3.2.4.

Доступ МГН до приміщень 1-го поверху адміністративного корпусу здійснюється через зовнішні двостулкові металопластикові двері з шириною дверного прорізу 1,7м, згідно п.6.1.5.

Будівля обладнана одним пасажирськими та одним вантажно-пасажирським ліфтами, які служать для доступу МГН на 2-й...8-й поверхи гуртожитку. Внутрішні розміри кабіни пасажирського ліфту складає 1,1х1,4м з шириною дверного прорізу 0,9м, вантажного ліфта – 1,1х2,1м з шириною дверного прорізу 1,2м, що відповідає вимогам п.6.3.3.2.

Покриття підлоги приміщень - лінолеум, керамічна плитка на клейовому розчині.

Ширина загального коридору гуртожитку становить 2,3 м, що відповідає вимогам п. 6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення".

Внутрішні дверні прорізи влаштовані без порогів, шириною 0,9м, що відповідає вимогам п. 6.2.6.

На першому поверсі гуртожитку передбачені три кімнати для проживання для осіб з інвалідністю на кріслах колісних, облаштовані з врахуванням потреб маломобільних груп населення.

Санітарно-гігієнічні приміщення у даних кімнатах відповідають вимогам, зазначеним у розділі 11 ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення". Розміри приміщення становлять 1,75 х 2,55м. Двері у туалет завширшки 0,95м та відчиняються назовні, що відповідає вимогам п.11.6. Раковина умивальника закріплена на висоті 0,8м. У кабіні поруч з унітазом передбачений простір для розміщення крісла колісного. Кабіна туалету обладнана поручнями на висоті 0,8м (згідно п.11.6).

Грунтуючись на результатах обстеження, які наведені в розділі 4, встановлено, що за основними нормами ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд", будівлі та приміщення Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості", які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А, відповідають основним вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

					ЕЗ-М-2025	Арк
						9
Змін.	Арк	№ документу	Підпис	Дата		

4. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Об'єкт обстеження – будівлі та приміщення Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості", які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А.

Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" є обов'язковими для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України. Дані норми забезпечують рівні права на використання житлових, громадських будівель та споруд різними верствами населення в тому числі МГН.

Для подальшого забезпечення безпечного та рівного доступу МГН до приміщень закладу освіти необхідно виконувати вимоги, які зазначені в ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення".

Згідно з результатами обстеження, **встановлено можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості", які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А, згідно основних норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".**

Експерт з технічного
обстеження будівель і споруд



Олексій Кушнір

					ЕЗ-М-2025	Арк
						10
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДСТУ 9273:2024 "Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість".
2. ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".
3. ГОСТ 31937-2011 "Міждержавний стандарт. Правила обстеження і моніторингу технічного стану будівель і споруд".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257 "Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва".
5. СТТУ БС 01-03 Стандарт Асоціації Незалежних Експертів України "Укрексперт", "Обстеження та оцінка технічного стану будівель. Організація і виконання робіт". Наказ №103 від 17 листопада 2003р.
6. НК 018-2023 «Класифікатор будівель та споруд».
7. Барашиков А.Я., Малишев О.М. "Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд. Київ", Основа", 2008г.
8. ДБН В.2.2-9-2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення".
9. ДБН В.2.2-3:2018 "Заклади освіти. Будинки і споруди".

					ЕЗ-М-2025	Арк
						11
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		

ДОДАТКИ
ДОДАТОК А. ФОТОФІКСАЦІЯ ОБ'ЄКТА ОБСТЕЖЕННЯ

					ЕЗ-М-2025	Арк
						12
Змін.	Арк	№ документу	Підпис	Дата		




Фото 1



Фото 2

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		13



Фото 3



Фото 4

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		14



Фото 5



Фото 6

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		15



Фото 7




Фото 8

					ЕЗ-М-2025	Арк
						16
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		



Фото 9




Фото 10

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		17




Фото 11




Фото 12



Фото 13




Фото 14

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		19



Фото 15




Фото 16

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		20



Фото 17



Фото 18

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		21



Фото 19



Фото 20

					ЕЗ-М-2025	Арк
						22
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		



Фото 21




Фото 22

					ЕЗ-М-2025	Арк
						23
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		




Фото 23



Фото 24

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документу	Підпис	Дата		24




Фото 25




Фото 26

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		25




Фото 27



Фото 28

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		26



Фото 29




Фото 30

					ЕЗ-М-2025	Арк
						27
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		




Фото 31



Фото 32

					ЕЗ-М-2025	Арк
Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата		28

ДОДАТОК Б. ДОКУМЕНТИ

ЗВІТ

щодо можливості доступу маломобільних груп населення до
будівлі та приміщень Державного навчального закладу
"Одеський центр професійно-технічної освіти Державної
служби зайнятості", які розташовані за адресою:

м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ



Серія АЕ

№ 004845

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Кушнір Олексій Михайлович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії
від 23.11.2017 № 71, затвердженням президією
Комісії 23.11.2017 № 71).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 23.11 2017 року
за № 4490

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель
і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).

Дата видачі 23.11 2017 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Власенко І.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

[Signature]



Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата

ЕЗ-М-2025

Арк

29

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

щодо можливості доступу маломобільних груп населення до будівлі та приміщень
Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти
Державної служби зайнятості", які розташовані за адресою:
м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 18А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АРБОЛ ІНЖИНІРИНГ»

СВІДОЦТВО

№ 1430

Видано про те, що

Кушнір Олексій Михайлович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель та споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

13 жовтня 2022 р.



Лариса ЗАЙКІНА



Змін.	Арк	№ документа	Підпис	Дата

ЕЗ-М-2025

Арк

30